



CONCLUSIONES DE MESA REDONDA

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz y su Colegio de Ingenieros Petroleros, han realizado el día miércoles 22 de octubre del presente año, una Mesa Redonda con el tema: **“Por que Bolivia no cumple sus compromisos internos y externos en el aspecto energético”**.

Como conclusión, se identificaron los principales factores que han originado la actual situación del sector energético en Bolivia:

- La continua postergación de inversiones para el desarrollo de nuevos campos de producción petrolera, y en los campos ya descubiertos como ser: MARGARITA, ITAU, INCAHUASI.
- El sector eléctrico corre riesgo de afrontar un racionamiento de energía en el año 2009, en caso de no instalarse nuevas plantas de generación y garantizar un suministro sostenido de gas combustible para las existentes.
- La falta de instalaciones para producción, y plantas de gas licuado de petróleo (GLP) en campos como San Alberto, Sábalo y Víbora, para procesar en territorio nacional todos los excedentes existentes de hidrocarburos licuables.

- La postergación en las campañas de exploración en muchas áreas del país, cuyos contratos de riesgo compartido aun están a la espera de la aprobación del Poder Legislativo.
- La falta de recursos humanos calificados para la dirección de las operaciones en toda la cadena hidrocarburífera, en la que se requiere personal capacitado, de reconocida y probada experiencia.
- Además, a consecuencia de la inseguridad jurídica y la inestabilidad política, Bolivia perdió la oportunidad de ser protagonista energético en el Cono Sur.

De no subsanarse las falencias indicadas en el corto plazo, el país no cumplirá con los compromisos internos de provisión de carburantes y GLP, ni con los contratos de exportación, haciéndose pasible por esto último a sanciones económicas por incumplimiento, y las reservas de hidrocarburos seguirán en franca declinación.

Santa Cruz, 24 de octubre de 2008

EL DIRECTORIO